

# みのおサンプラザ外周及び周辺の整備について

## 現状の問題点

(現状写真)



今回の公共施設再配置に伴い、みのおサンプラザ1号館の施設利用向上を図る上で、現在のみのおサンプラザ1号館外周及び周辺の状況について、改善すべき以下の問題点が考えられる。

### 駅前のインフォメーション (写真)

箕面駅前は電車・バスの交通結節点であることに加え、滝道へ続く箕面観光の玄関口であることから、地元住民や来街者の往来が多く、情報発信の場として効果的な場所である。しかし現状では観光案内、メイプルホールの行事案内等はあるものの、みのおサンプラザや商店街に関する情報案内板等はない。

### エントランスの外観 (写真)

現状ではサイン等の視覚効果に乏しく、エントランス部分が分かりにくい。また、やや閉鎖的な印象がある。

### アーケード (写真 ~)

アーケードの形状・色彩等が建物外観の色、質感とそぐわない。店舗のファサードが視覚的に遮断されており、店のディスプレイが遠目に分からない。特に、1号館北面のアーケードは、駅から見た場合外観に閉鎖的な印象を与えている。

### 壁面サイン

現状のサイン、看板等は外観上の統一感や景観性に欠ける。



### 動線上のバリア (写真)

写真の駐輪場の出入口の他、動線上に解消すべき段差がある。また、サンプラザへの視覚的誘導に乏しい。

## 改善方針 (案)



### 1号館北面アーケード撤去のイメージ

現状写真

