

【各施設改修内容詳細】

⇒ は、ブース数減

※洋便器はすべて温水暖房便座

メイプルホール		現状			改修後				
		和便器	洋便器		和便器	洋便器	自動水栓	ドライ化	抗菌塗装
ホール	男子	1	1	→	1	1	4	施工	施工
	女子	3	5	⇒	1	7	6	施工	施工
	多目的	0	1	→	0	1	1	施工	施工
楽屋1	男子	1	0	→	1	0	2	施工	施工
	女子	2	0	→	1	1	2	施工	施工
	多目的	0	1	→	0	1	1	施工	施工
楽屋2	男子	0	1	→	0	1	2	施工	施工
	女子	2	1	→	1	2	2	施工	施工
計		9	10		5	14	20	8	8

中央生涯学習センター		現状			改修後				
		和便器	洋便器		和便器	洋便器	自動水栓	ドライ化	抗菌塗装
地下1階	男子	1	1	→	0	2	2	施工	施工
	女子	1	1	→	0	2	2	施工	施工
	多目的	0	1	→	0	1	1	施工	施工
1階	男子	0	1	→	0	1	2	済	施工
	女子	0	3	→	0	3	3	済	施工
	多目的	0	1	→	0	1	1	済	施工
2階	男子	1	1	→	0	2	3	施工	施工
	女子	2	1	→	0	3	3	施工	施工
	多目的	0	1	→	0	1	1	施工	施工
3階	男子	1	1	→	1	1	3	施工	施工
	女子	2	1	→	1	2	3	施工	施工
	多目的	0	1	→	0	1	1	施工	施工
計		8	14		2	20	25	12	12

東生涯学習センター		現状			改修後				
		和便器	洋便器		和便器	洋便器	自動水栓	ドライ化	抗菌塗装
地下2階	男子	0	2	→	0	2	2	済	施工
	女子	0	2	→	0	2	3	済	施工
	多目的	0	1	→	0	1	1	済	施工
地下1階	男子	0	2	→	0	1	2	済	施工
	女子	0	2	→	0	3	3	済	施工
	多目的	0	1	→	0	1	1	済	施工
1階	男子	0	1	→	0	2	2	済	施工
	女子	0	2	→	0	3	3	済	施工
	多目的	0	1	→	0	1	1	済	施工
2階	男子	0	2	→	1	1	2	済	施工
	女子	0	2	→	1	2	3	済	施工
	多目的	0	1	→	0	1	1	済	施工
計		0	19		2	20	24	12	12

西南生涯学習センター		現状			改修後				
		和便器	洋便器		和便器	洋便器	自動水栓	ドライ化	抗菌塗装
1階	男子	1	1	→	1	1	2	済	施工
	女子	1	2	→	1	2	4	済	施工
	多目的	0	1	→	0	1	1	済	施工
2階	男子	0	1	→	0	1	2	済	施工
	女子	0	2	→	0	2	2	済	施工
	多目的	0	1	→	0	1	1	済	施工
3階	男子	0	1	→	0	1	2	済	施工
	女子	0	2	→	0	2	2	済	施工
	多目的	0	1	→	0	1	1	済	施工
計		2	12		2	12	17	9	9

らいとびあ21		現状			改修後				
		和便器	洋便器		和便器	洋便器	自動水栓	ドライ化	抗菌塗装
地下1階	共用	1	0	→	0	1	1	—	施工
1階	男子	1	1	→	0	2	2	—	施工
	女子	1	1	→	0	2	2	—	施工
	多目的	0	1	→	0	1	1	—	施工
1階北	男子	1	0	→	0	1	1	—	施工
	女子	2	1	⇒	0	2	1	—	施工
	多目的	0	1	→	0	1	1	—	施工
2階	男子	1	1	→	0	2	2	—	施工
	女子	2	1	→	0	3	2	—	施工
	多目的	0	1	→	0	1	1	—	施工
2階北	男子	1	1	⇒	0	1	2	—	施工
	女子	1	1	→	0	1	2	—	施工
3階	男子	1	1	⇒	0	1	2	—	施工
	女子	4	1	→	0	5	2	—	施工
	多目的	0	1	→	0	1	1	—	施工
計		16	13		0	25	23	0	15

多文化交流センター		現状			改修後				
		和便器	洋便器		和便器	洋便器	自動水栓	ドライ化	抗菌塗装
1階	男子	0	2	→	0	2	2	済	施工
	女子	0	3	→	0	3	3	済	施工
	多目的	0	1	→	0	1	1	済	施工
2階	男子	0	2	→	0	2	2	済	施工
	女子	0	3	→	0	3	3	済	施工
	多目的	0	1	→	0	1	1	済	施工
計		0	12		0	12	12	6	6