

【箕面市】道路・公園通報システム 通報状況（令和5年5月）

| 番号 | 通報日 | 施設 | 通報項目 | 場所 | 通報内容 | 処理状況 |
|----|-----------|----|--------|-------|--|-------------------------|
| 20 | 令和5年5月3日 | 公園 | その他 | 芦原公園 | パーゴラ下の樹脂製のベンチ施工不良 | 修繕しました。 完了 |
| 21 | 令和5年5月6日 | 道路 | カーブミラー | 桜5 | カーブミラー(2個並んでいるうちの、右側)の角度がズレっていて、見たい場所が見えず、大変危険。具体的には、角の手前10m程度の歩道が見えないので、突然自転車や人が現れて、大変危険。鋭角に交わる道路で、見通しがとても悪く、カーブミラーが頼り。毎日危険を感じます。早急に改善お願いします。 | カーブミラーの方向修正をしました。 完了 |
| 22 | 令和5年5月7日 | 道路 | 舗装 | 如意谷2 | 歩道表示の追加が必要と思います。 白線で道路端に歩道表示がありますが 電柱で歩けません。車道部に踏み出して歩きます。車はそのことを知らずに 走行します。車に人が踏み出す可能性があることを知らせる表示が必要と考えます。ご検討ください。時々見かけます。 | ご意見として承ります。 完了 |
| 23 | 令和5年5月8日 | 道路 | カーブミラー | 瀬川5 | 右側のカーブミラーが乗用車からは全く歩行者が見えません。角度の調整をお願いします。 | カーブミラーの方向修正をしました。 完了 |
| 24 | 令和5年5月8日 | 道路 | 側溝 | 箕面8 | 昨年、倒木があり、その後、付近の木が切られた場所で水が溢れていきました。 斜面の土の部分がむき出しになっており、崩れる可能性もあるのでは？と心配しています。 | 清掃しました。 完了 |
| 25 | 令和5年5月9日 | 道路 | カーブミラー | 瀬川5 | カーブミラーの角度が悪く乗用車からでは歩道の歩行者が見えなく大変危険です。事故が起こる前に早急な対応をよろしくお願いします。 | カーブミラーの方向修正をしました。 完了 |
| 26 | 令和5年5月9日 | 道路 | 側溝 | 小野原東5 | 枯葉で側溝が詰まり雨水が溢れ出しています。 | 清掃しました。 完了 |
| 27 | 令和5年5月9日 | 公園 | その他 | 瀬川中公園 | 瀬川中公園にある時計で 時刻表示が狂っています。 | 修繕しました。 完了 |
| 28 | 令和5年5月11日 | 公園 | 遊具 | 芦原公園 | 白い棒と遊具のネットの隙間から転落する危険性があります。 | 国の安全基準を満たしています。 完了 |

| | | | | | | |
|----|-----------|----|-----|--------|--|---------------------------|
| 29 | 令和5年5月13日 | 道路 | 街路樹 | 小野原東 5 | <p>以前に一度お電話させていただいています。マンションの駐車場横にある街路樹3本のうち2本が車の上にかぶさっており、落ち葉、落ちてくるつぼみのようなもの、これらが車の屋根やトランクなどの隙間にたまり困っております。また雨が降れば樹液等で塗装面が汚れ、さらに溜まつたこれらのものが乾かず隙間に濡れたまま錆を発生させてしまいます。現在は定期的に業者に洗車してもらっていますが、費用もかかり車の資産価値も落ちます。フロントガラスに落ちたものは乗るたびに取り除く必要もあり雨の日はどうしようもありません。過去に停めていた車の屋根部分が錆びてトランクに水が漏れていたことがあったのですが、今考えるとこれらのカスがペースト状になったものが隙間に詰まっておりこれらが錆を誘発したと思われます。これから梅雨時期に入ることもあり、要望として、駐車場横の3本については伐採をしていただきたいです。よろしくお願いします。</p> <p>剪定の予定です。</p> | 対応中 |
| 30 | 令和5年5月18日 | 道路 | 舗装 | 森町北 1 | 森町里山住宅前バス停から数メートルトライアル側に下る箇所に、数年前から道路上に大きな窪みがあり、車が大きく跳ねる箇所がある。補修して欲しい | 補修しました。 |
| 31 | 令和5年5月18日 | 道路 | 舗装 | 牧落 2 | 30cm程度の円形の陥没を補修されたが、その補修部分が陥没しかけている? | 補修しました。 |
| 32 | 令和5年5月21日 | 道路 | 舗装 | 箕面 4 | 穴があいている | 補修しました。 |
| 33 | 令和5年5月21日 | 公園 | その他 | 森の丘公園 | 母屋の屋根を構成する木が割れている | 背割りのため構造上問題ありません。 |
| 34 | 令和5年5月23日 | 道路 | 舗装 | 牧落 3 | 白い線もオレンジの線も消えてきています | 府道のため池田土木事務所にその旨を申し入れました。 |
| 35 | 令和5年5月25日 | 道路 | 舗装 | 西小路 3 | 横断歩道が消えてきています | 警察にその旨を申し入れました。 |
| 36 | 令和5年5月25日 | 道路 | 舗装 | 西小路 3 | 横断歩道が消えてきています。 | 警察にその旨を申し入れました。 |
| 37 | 令和5年5月25日 | 道路 | 舗装 | 箕面 5 | 横断歩道が消えてきています。 | 警察にその旨を申し入れました。 |
| 38 | 令和5年5月25日 | 道路 | 舗装 | 箕面 5 | 白い線が消えてきています。 | 府道のため池田土木事務所へ依頼しました。 |
| 39 | 令和5年5月25日 | 道路 | 舗装 | 新稻 3 | 注意徐行が消えてきています。 | 補修しました。 |
| 40 | 令和5年5月25日 | 道路 | 舗装 | 新稻 3 | 通学路ありが消えてきています。 | 補修しました。 |

| | | | | | | | |
|----|-----------|----|--------|-------|---|-------------------|-----|
| 41 | 令和5年5月25日 | 道路 | 舗装 | 西小路3 | 舗装がめくれている | 補修しました。 | 完了 |
| 42 | 令和5年5月26日 | 道路 | カーブミラー | 牧落2 | カーブミラーの角度が変わって正しく見えない状態です 写真は、北側から南向きで撮影しています | カーブミラーの方向修正をしました。 | 完了 |
| 43 | 令和5年5月27日 | 公園 | その他 | 箕面西公園 | 木の幹が半分ほどくさっています | 伐採処分済み。 | 完了 |
| 44 | 令和5年5月28日 | 公園 | その他 | 瀬川中公園 | 瀬川中公園内の トイレ前に設置してある 防球ネットが ライターなどにより 燃やされ 穴が開いています。 | 修繕しました。 | 完了 |
| 45 | 令和5年5月28日 | 公園 | 遊具 | 白島公園 | ブランコの座面破損 | 補修予定です。 | 対応中 |
| 46 | 令和5年5月28日 | 公園 | 遊具 | 白島公園 | ブランコの座面が壊れている。 | 補修予定です。 | 対応中 |
| 47 | 令和5年5月28日 | 道路 | その他 | 小野原東5 | 信号の無い横断歩道ですが、スピードを出している車が多く、危険な場面をよく見ます。 特に小中学生や年配の方の横断時が危険です。 | ご意見として承ります。 | 完了 |
| 48 | 令和5年5月28日 | 道路 | 舗装 | 坊島1 | 舗装がめくれている | 補修しました。 | 完了 |
| 49 | 令和5年5月28日 | 道路 | 街路樹 | 坊島1 | 桜の木の根がスカスカになっていて倒木しそう二中のグランド沿いのため子どもたちが危険 | 対応予定です。 | 対応中 |