

第一種特定製品一覧表(本庁舎・第三別館)

| No. | 設置場所 | ※ エアコンの場合 室内機の場所 | 製造者 | 製品番号 | 圧縮機出力 (kW) | 冷媒種別 |
|-----|---------|------------------------|------|---------------|---------------|-------|
| 1 | 本館地下 食堂 | (冷蔵庫) | 星崎 | HUS-6RA-UC | 0.6 | R404A |
| 2 | 本館地下 | 食堂 | 日立 | RAS-J140H | 3.75 | R22 |
| 3 | 本館地下 | 食堂 | 日立 | RAS-J140H | 3.75 | R22 |
| 4 | 本館地下 | 1F南事務所 | ダイキン | RYJ224F | 5.5 | R22 |
| 5 | 本館地下 | 事務機械室 | ダイキン | RZZP56CBV | 1.22 | R410A |
| 6 | 本館地下 | 営業室(北) | ダイキン | RZZP56CBV | 1.22 | R410A |
| 7 | 本館地下 | 機械室 | ダイキン | RZYP80CBV | 1.76 | R410A |
| 8 | 本館地下 | 営業室(南) | ダイキン | RZZP40CBV | 0.84 | R410A |
| 9 | 本館地下 | 1F北事務所 | ダイキン | RY250C | 7.5 | R22 |
| 10 | 本館地下 | 1F北事務所 | ダイキン | RY125DB | 3.75 | R22 |
| 11 | 本館地下 | 電算機械室 | ダイキン | RZZP80CBT | 1.62 | R410A |
| 12 | 本館地下 | 運転手控室 | ダイキン | RY56CBT | 1.27 | R410A |
| 13 | 本館1階 | 会計室 | ダイキン | RZYP50CBV | 1.12 | R410A |
| 14 | 本館1階 | ATMコーナー | ダイキン | RZZP80CB | 1.62 | R410A |
| 15 | 本館1階 | 交付機室 | ダイキン | RZYP63FT | 1.5 | R407C |
| 16 | 本館1階 | ホール | ダイキン | RGYP140L | 1.9 | R407C |
| 17 | 本館2階 | 防災行政無線 | 三菱 | PU-CRP40KA | 0.8 | R410A |
| 18 | 本館2階 | 電話交換機室 | ダイキン | FRPJ80P | 2.2 | R22 |
| 19 | 本館2階 | 電話交換機室 | ダイキン | CRJ80PA | | R22 |
| 20 | 本館2階 | 電話オペレータ室 | ダイキン | RYJ63K | 1.9 | R22 |
| 21 | 本館2階 | サーバー室 | ダイキン | RZYJ80CV | 1.9 | R22 |
| 22 | 本館2階 | 南事務所 | 東芝 | ROA-AP564J | 1.1 | R410A |
| 23 | 本館2階 | 市長応接室 | 三菱 | MFH-4501T | 2.2 | |
| 24 | 本館2階 | 市長室 | 三菱 | MFH-4501T | 2.2 | |
| 25 | 本館2階 | 市政統括 | 三菱 | PUZ-ERP80HA12 | 1.5 | R410A |
| 26 | 本館3階 | 第2応接、議員控室 | ダイキン | RZYJ112L | 2.1 | R22 |
| 27 | 本館3階 | 議長室 | ダイキン | RZYJ112L | 2.1 | R22 |
| 28 | 本館3階 | 副議長室 | ダイキン | RZYJ112L | 2.1 | R22 |
| 29 | 本館3階 | 中会議室 | ダイキン | RZYJ140L | 2.6 | R22 |
| 30 | 本館3階 | 大会議室 | ダイキン | RZYJ160L | 3.3 | R22 |
| 31 | 本館3階 | 議員控室 | 三菱 | MFH-63TA | 3 | R22 |
| 32 | 本館3階 | 議員控室 | 三菱 | MFH-63TA | 3 | R22 |
| 33 | 本館3階 | 議員控室 | 三菱 | MFH-63TA | 3 | R22 |

| No. | 設置場所 | ※ エアコンの場合 室内機の場合 | 製造者 | 製品番号 | 圧縮機出力 (kW) | 冷媒種別 |
|-----|--------|------------------------|------|----------------|---------------|-------|
| 34 | 本館3階 | 図書室 | 三菱 | MFH-63TA | 3 | R22 |
| 35 | 本館3階 | 議員控室 | 三菱 | MFH-63TA | 3 | R22 |
| 36 | 本館3階 | 議員控室 | 三菱 | MFH-63TA | 3 | R22 |
| 37 | 本館3階 | 議員控室 | 三菱 | MFH-63TA | 3 | R22 |
| 38 | 本館3階 | 議場 西 | ダイキン | RSRP80AT | 1.129 | R22 |
| 39 | 本館3階 | 議場 東 | ダイキン | RSRP80AT | 1.129 | R22 |
| 1 | 別館1階 | 残置(旧宿直室) | 三菱 | FDC-306H | 2.2 | R22 |
| 2 | 別館2階 | 職員厚生室 | 三菱 | MPUZ-RP80HA7 | 1.8 | R410A |
| 3 | 別館2階 | 3F組合事務所 | 三菱 | MPUH-P140HA | 3.7 | R410A |
| 4 | 別館2階 | 休養室 | ダイキン | R50C1EP | 1.5 | R410A |
| 5 | 別館4階 | 3階会議室 | ダイキン | RTVJ56BT | 1.7 | R22 |
| 6 | 別館4階 | (会館)1Fロビー西 | ダイキン | RYP112BB | 2.03 | R410A |
| 7 | 別館4階 | 3F第4会議室 | 三菱 | PUZ-ERP80HA14 | 1.5 | R410A |
| 8 | 別館4階 | (会館)1F喫茶店 | 三菱 | MPUZ-RP140HA7 | 2.4 | R410A |
| 1 | 第三別館1階 | 地下EV機械室 | 三洋 | SPW-C71K | 2.2 | R22 |
| 2 | 第三別館2階 | 1F大会議室 | 三洋 | SPW-CHX250S | 7.5 | R22 |
| 3 | 第三別館4階 | 2F会議室・相談室 | 三菱 | PUHY-RP280DMG4 | 5.1 | R410A |
| 4 | 第三別館4階 | 2F事務室・ホール | 三菱 | PUHY-RP280DMG4 | 5.1 | R410A |
| 5 | 第三別館4階 | 3Fプレイルーム管理室 | 三菱 | PUHY-RP280DMG4 | 5.1 | R410A |
| 6 | 第三別館4階 | 3F食堂・和室 | 三洋 | SPW-CHX140S | 4.5 | R22 |
| 7 | 第三別館4階 | 4F会議室(北) | 三洋 | SPW-CHX250S | 7.5 | R22 |
| 8 | 第三別館4階 | 4F事務所・廊下 | 三洋 | SPW-CHX250S | 7.5 | R22 |
| 9 | 第三別館4階 | 4F会議室(南) | 三洋 | SPW-CHX250S | 7.5 | R22 |