

# 2024年度 西小校区危険箇所・問題箇所 改善要望書まとめ << 速報 >>

2024年6月29日作成 西小校区青少年指導員

子どもたちのよりよい環境を保つため、毎年、校区内の危険箇所・問題箇所点検、補修、関係所管への改善要望を行っています。

過日、皆様からアンケートを頂いた改善要望、および巡回点検等で気づいた危険箇所等について、点検を実施し、改善要望を取り纏めましたので内容についてご報告いたします。

実施日：2024年6月2日（日）

実施者：青少年指導員、PTA、守る会、学校職員、市職員、警察、近隣住民

○ 地図中の 数字が 改善要望箇所です

**注）カーブミラーは車両どうしの確認用です。歩行者などは確認できませんので注意！**

**注）自転車は車両です。交通ルールを守りましょう！自転車の事故が多いです。暗くなったら、必ずライトを点灯しましょう！**



1	第一総合運動場駐車場、テニスコート 	2	親水公園 写真無し	3	桜2丁目5番 箕面川沿い 
状況	毒性をもつキョウチクトウが生育している。	状況	夜間の公園内川沿いの道が暗い。	状況	ガードレールが低いため危険に感じる。
要望	市に除去を要望	要望	市に外灯増設を要望	要望	市にガードレール更新を要望
4	桜2丁目5番 箕面川沿い 	5	箕面桜ヶ丘センター前 三叉路 	6	桜ヶ丘1丁目15番28号付近 
状況	側溝のベニヤ板が腐っており、乗ると陥没して危険。	状況	西小方面から下る際、交差点の認知が遅れてしまう。	状況	相互通行で車両や歩行者の往来が多いが、見通しが悪く危険。
要望	市より所有者へ撤去を依頼	要望	市に道路標示の補修、改善を要望	要望	市にカーブミラー設置を要望
7	阿比太公園 	8	桜ヶ丘1丁目10番18号付近交差点 	9	桜ヶ丘1丁目9番33号付近T字路 
状況	阿比太神社東側参道や阿比太公園東側出入口が車から見えづらい。	状況	速度を落とさず交差点に進入する車両が見えられ。	状況	止まれの表示がほぼ消えている。
要望	市に注意喚起の設置を要望	要望	市に交差点のカラー表示を要望	要望	警察に補修を要望

10	阿比太神社西側駐車場前T字路 	11	桜ヶ丘3丁目交差点北側 	12	府営団地付近 	13	新稲1丁目4番8号付近交差点 	14	新稲北公園北側三叉路交差点 	15	新稲北公園北 	16	新稲北公園と府営団地間の道路 	17	一中前交差点からの南北道路 	18	一中前歩道橋 
状況	T字路が変則的で、一時停止を守らない車両も多く危険。	状況	交差点北側に横断歩道が無く危険。	状況	不法投棄や夜間の若者によるたむろ、喫煙が散見される。	状況	北から下る車と、歩道を歩く歩行者との間で、互いに視認性が悪く危険。	状況	三叉路を南に下る車両が速度を落とさず危険。	状況	柵が歪んで幼児の転落の危険性あり。	状況	歩道を示す道路標示が無く、道路の端を歩く事を児童が徹底できていない。	状況	長く見通しの良い下り坂のため、スピードを出す車両が多く危険。		
要望	優先道路変更、カーブミラーを要望	要望	警察に信号付き横断歩道設置を要望	要望	防犯カメラ設置、パトロール強化を要望	要望	カーブミラー改善や横断歩道を要望	要望	一時停止の補修等を要望	要望	市に修繕を要望	要望	市に白線の新設を要望	要望	市に視覚的な狭さく設置を要望		
19	一中前歩道橋 	20	西小校内 	21	新稲3丁目3番17号付近 	22	新稲3丁目3番17号付近 	23	市民プール前 	24	新稲4丁目17番3号 T字路 	25	新稲5丁目16番77号付近 	26	新稲5丁目9番28号付近 	27	西小路1丁目8番11号付近 
状況	中学生の通学時の歩道橋利用が徹底されていない。	状況	マンホール蓋が破損しており危険。	状況	深い側溝（目測深さ1m以上）に蓋がなく危険。	状況	北から下ってくる車と西の小道から下ってくる自転車が衝突する事故発生。	状況	通学時間帯に多くの車がスピードを出して走っていく。	状況	清水池公園より、漫然と交差点に差し掛かってしまい危険。	状況	見通しが悪く南北方向に通行する自動車スピードを出しており危険。	状況	夕方バイクが歩道を走っており危険。		
要望	学校に歩道橋利用の周知を要望	要望	学校に修繕を要望	要望	市に転落防止策を要望	要望	市に安全対策を要望	要望	市にハンブの設置を要望	要望	市に停止指導線設置を要望	要望	市にカーブミラー設置を要望	要望	警察にパトロールや指導を要望		
28	箕面7丁目交差点 	29	箕面グリーンハイツ前の道 	30	中衛橋前横断歩道 												
状況	北から黄色信号で進入中、横断歩道の信号が青に変わり危険。	状況	坂道で見通しが悪く、交通量も多いため、危険。	状況	横断歩道を渡ろうとする際、特に北から下りてきた車両が停止せず危険。	状況		状況		状況		状況					
要望	警察に信号のタイミング調整を要望	要望	市に道路標示の塗り直しを要望	要望	横断歩道あり等の路面標示設置を要望	要望		要望		要望		要望					